

---

Subject: Problema con zapper TeleSystem TS6290.  
Posted by [SOMMERGIBILE](#) on Thu, 08 Dec 2011 10:21:19 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Non riceveva assolutamente niente.

Ho interposto un attenuatore regolabile fra la presa a muro ed il decoder, e con il potenziometro posizionato circa a met  vedo tutti i canali. Evidentemente il decoder non dispone di u CAG. Sulla stessa presa a muro il tv Philips funziona perfettamente senza attenuatore; gli olandesi si che sanno progettare i tv (ma solo quelli...).

--

Sito di schemi elettronici utili e belli, di "SOMMERGIBILE":  
<http://am3zz.altervista.org>

---