

---

Subject: Audio WebCam VX3000

Posted by [sandro](#) on Wed, 31 Aug 2011 13:13:14 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Salve,

mentre in XP funziona tutto regolarmente, in Windows 7, stesso HD e Partizione diversa, il microfono della mia WebCam Microsoft VX3000 genera un ronzio di fondo (50Hz) che la rende inutilizzabile. Ho utilizzato gli ultimi driver forniti da Microsoft, la Mb Ã" Asus M3A78-EM con audio Realtek ALC1200@ATI SB700.

Ho anche postato negli intricatissimi Forum Microsoft, ma non ho avuto risposta.

Qualcuno ha avuto e risolto lo stesso problema?

Grazie, saluti

sAndrO

---