
Subject: aggiornamento DV 9700

Posted by [Fandango](#) on Mon, 01 Aug 2011 13:55:58 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

testato alim. da 19V a vuoto a 2-3 volt con carico
ora sta andando a meraviglia con il mio alim. da laboratorio anche se
solo 15V invece di 19
