
Subject: problema con cisco 1700 di fastweb e schede di rete
Posted by [Generale Cluster](#) on Wed, 13 Apr 2011 17:07:58 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ciao a tutti,
ho un problema con un router cisco 1700 che non vede le schede di rete
del pc con debian linux che vorrei usare come firewall.
Collegando il cavo di rete all'uscita "10/100 ethernet" dal lato del
cisco e al pc dall'altra parte, non si accende neanche il led "link" a
nessuno dei due capi.
Se invece interpongo uno switch tra il router cisco e la scheda di rete,
il led link si accende a entrambi i capi.
Questo avviene sia collegando il cavo alla scheda di rete integrata
sulla motherboard, sia sulla scheda di rete pci, quindi mi pare strano
che sia un problema hardware su due schede diverse.
Collegando direttamente il cavo dal router cisco ad un altro pc con
windows il link viene stabilito.
Cosa posso fare per verificare e cercare di risolvere? Provare a montare
una terza scheda di rete sul pc?
E' possibile che qualche software sul pc impedisca di stabilire il link?
Grazie
Bye!

--

elimina unsampdoriano per rispondere via email
